


Linha TIK Mini

B - Modelos com fio de selagem acoplado


AWN2 ST3



AWN2 ST2



AWN2R2 FITA DE AÇO



Para lacrar


Passo o fio de selagem no objeto a ser lacrado.



Passo o fio de selagem em volta da âncora e retorne pelo lado oposto de modo que fiquem alojados na canaleta central da âncora.



Feche o lacre, fixando a âncora no interior da cápsula até ouvir o "clik".




Confirme o travamento do lacre puxando-o conforme imagem abaixo.



EVITE SELAGENS FROUXAS!

O arame deve ser dobrado em um ponto que permita uma selagem bem apertada.



Para romper

Corte o fio de selagem bem afastado do lacre.

